# Wprowadzenie do Falcona F5+ DigiTrak LWD

System DataLog w lokalizatorze Falcon F5+ lub F5 rejestruje dane dotyczące głębokości, nachylenia i ciśnienia. Użyj oprogramowania LWD na swoim komputerze, aby zaimportować te dane w celu wyświetlenia, opisywania i tworzenia dzienników i wykresów ćwiczeń.

## Zainstaluj oprogramowanie

Oprogramowanie DigiTrak LWD (Log-While-Drilling) dla systemu Windows jest kompatybilne z systemem Windows 10 i nowszymi.



1. Na komputerze z systemem Windows przejdź do sklepu Microsoft Store. Wyszukaj „DigiTrak LWD" i kliknij **Zainstaluj**. Pojawi się ikona skrótu do aplikacji LWD.
2. Kliknij skrót LWD, aby otworzyć.

#### Autoryzuj usługi lokalizacyjne dla systemu Windows

Aby przesłać dane z lokalizatora do LWD, należy autoryzować usługi lokalizacyjne dla systemu Windows. Może być wymagane logowanie administracyjne.

1. Przejdź do **Ustawień**, kliknij **Prywatność**, a następnie kliknij **Lokalizacja**.
2. Włącz opcję **Zezwalaj aplikacjom na dostęp do Twojej lokalizacji** lub opcję równoważną.
   Więcej informacji można znaleźć w Pomocy systemu Windows na komputerze.

## Prześlij dane do komputera

1. Z menu głównego wybierz opcję **Drill DataLog** .
2. Wybierz opcję **Prześlij ofertę pracy** .
3. Wybierz pracę z listy.
4. W aplikacji LWD na komputerze kliknij **+** w prawym górnym rogu, a następnie wybierz typ lokalizatora, z którego przesyłane są dane. Dane DataLog zostaną przesłane do LWD. Lokalizator wyda sygnał dźwiękowy po zakończeniu przesyłania.

© 2024 Digital Control Incorporated
Wszystkie prawa zastrzeżone. 402-2078-07-B Polish

5. Wprowadź lub edytuj informacje o zadaniu, a następnie kliknij przycisk **OK**. Pola i wykresy zostaną zaktualizowane o dane. Aby uzyskać bardziej szczegółowy raport, dodaj flagi narzędzi i adnotacje do wykresów.

**Otwórz plik LWD na swoim komputerze**

Należy zainstalować aplikację LWD.

1. Kliknij **+** i wybierz opcję **Plik** w oknie dialogowym Importuj dziennik danych.
2. Znajdź plik, który chcesz otworzyć.
3. Otwórz plik zadania.


Po otwarciu zadania LWD wyświetli szczegółowe informacje o zadaniu i danych odwiertu, w tym widok profilu danych odwiertu i ciśnienia.

Widok mapy pokazuje dane iGPS (jeśli są dostępne) dla punktów wejścia i wyjścia dodanych przez użytkownika. Jeśli utworzono zadanie z białą linią, zlecenie zostanie przeniesione do okna mapy i tam wyświetlone. Aby uzyskać więcej informacji, instrukcji DCI DigiGuide LWD.

**Dodaj flagi narzędzi**

Media, które zostały skrzyżowane podczas odwiertu pilotażowego, można dodać z widoku Wykresu.

1. W widoku Wykres kliknij opcję **Edytuj** .
2. Wybierz **typ narzędzia**.
3. Wprowadź odległość **powierzchni**, **głębokość** i wszelkie **komentarze**.
4. Kliknij **Zapisz**.





Aby edytować lub usunąć istniejące narzędzie w widoku wykresu, kliknij je, aby otworzyć okno dialogowe Narzędzie.

**Dodaj adnotacje do wykresów**

Adnotacje na wykresach wykorzystują kształty i podpisy do identyfikowania obiektów, takich jak jezdnie i strumienie. Adnotacje pojawiają się w widoku wykresu i na wydrukowanym profilu wiertła.


1. W widoku Wykres kliknij opcję **Edytuj** .
2. Kliknij opcję **Dodaj adnotację**.
3. Zostanie utworzony prostokąt z liniami przerywanymi. Kliknij prostokąt i przeciągnij go w wybrane miejsce.
4. Użyj wartości Lewo/Góra/Prawo/Dół, aby ustawić ostateczny rozmiar adnotacji i kliknij **Kontynuuj**.
5. Wybierz kształt, którego chcesz użyć. Użyj słowa „dorzecze" do określenia rzek lub innych zbiorników wodnych.
6. Kliknij **Zapisz**.



**Edytuj dane pręta.**

W widoku Dane możesz edytować dane wędki, takie jak głębokość i nachylenie, lub dodać szczegóły dotyczące pojedynczego wędki.

1. W widoku Dane wybierz pręt.
2. Kliknij linię z danymi do edycji.
3. Edytuj dane w dowolnym polu za pomocą pojedynczego nawiasu > po prawej stronie. Edytowane dane wyświetlają ikonę edycji , a numer pręta i dane zmieniają kolor na fioletowy.
4. Kliknij **Zapisz**.




# Typowy ekran LWD dla systemu Windows






1. Widok mapy
2. Widok wykresu
3. Kontrola skalowania wykresu
4. Dane z iGPS
5. Śledź piłkę
6. Dane pręta


# Widok wykresu LWD




1. Teren (zielona linia)
2. Ścieżka wiercenia (niebieska linia)
3. Maksymalne ciśnienie płynu (obszar czerwony)
4. Średnie ciśnienie płynu (szara strefa)
5. Względna wysokość
6. Głębokość względna
7. Głębokość (5+6)

# Widok danych LWD






1. Nachylenie
2. Tylko przechyl
3. Edytowane dane
4. Typ czytania
5. Długość otworu

Podrobné informace včetně bezpečnostních upozornění získáte naskenováním QR kódu, čímž otevřete příručku LWD Mobile DigiGuide , nebo si do svého chytrého telefonu nainstalujte aplikaci DCI DigiGuide. W razie pytań prosimy o kontakt z biurem DCI pod numerem +49 9391 810 6100 lub z Biurem Obsługi Klienta USA pod numerem +1 425 251 0559.

**Oglądaj programy szkoleniowe wideo DigiTrak na www.YouTube.com/DCIKent**

Logo DCI, DataLog, Digital Control, DigiTrak, DigiTrak Falcon, F5 i iGPS są zastrzeżonymi znakami towarowymi, a logo DCI, LWD, DigiGuide i Falcon są znakami towarowymi prawa zwyczajowego firmy Digital Control Incorporated. Dodatkowe rejestracje znaków towarowych są w toku.

DIGITAL CONTROL

Wydrukowano: 09.09.2024