# Introduzione al Falcon F5+ DigiTrak LWD

Il sistema DataLog di un localizzatore Falcon F5+ o F5 registra i dati di profondità, inclinazione e pressione. Utilizzare il software LWD sul computer per importare questi dati e visualizzare, inserire note e creare report e grafici di perforazione.

## Installazione del software

Il software DigiTrak LWD (Report durante la perforazione) per Windows è compatibile con Windows 10 e successivi.

1. Sul computer Windows, accedere al <u>Microsoft</u> <u>Store</u>. Cercare "DigiTrak LWD" e cliccare su **Installa**. Appare l'icona di collegamento all'app LWD.



-1-

2. Cliccare sull'icona LWD per aprire l'app.

#### Autorizzazione dei servizi di localizzazione per Windows

Per trasferire i dati dal localizzatore a LWD, è necessario autorizzare i servizi di localizzazione per Windows. Potrebbe essere necessario un login amministrativo.

- 1. Andare in **Impostazioni**, cliccare su **Privacy** e quindi su **Localizzazione**.
- 2. Attivare **Consenti alle app di tracciare la tua posizione** o equivalente.

Per ulteriori informazioni, consultare la Guida di Windows sul computer.

## Trasferimento dei dati al computer

- Dal menu principale, selezionare File report DataLog di perforazione .
- 2. Selezionare Carica lavoro 🙆.
- 3. Selezionare un lavoro dall'elenco.
- 4. Nell'app LWD sul computer, cliccare su + in alto a destra, quindi selezionare il tipo di localizzatore da cui trasferire i dati. I dati DataLog saranno trasferiti in LWD. Al termine del trasferimento, il localizzatore emette un segnale acustico.





 Inserire o modificare le informazioni sul lavoro, quindi cliccare su OK. I campi e i grafici verranno aggiornati con i dati. Per report più dettagliati, è possibile aggiungere contrassegni utenze e note ai grafici.

#### Aprire un file LWD sul computer

È necessario installare LWD.

- 1. Cliccare su + e selezionare **File** dalla finestra di dialogo Importa DataLog.
- 2. Individuare il file da aprire.
- 3. Aprire il file del lavoro.

Quando un lavoro è aperto, l'app LWD visualizza informazioni dettagliate in merito al lavoro e ai dati di perforazione, inclusa la visualizzazione del profilo di perforazione e dati pressione.

La vista della mappa mostra i dati iGPS (se presenti) per i punti di entrata e uscita aggiunti dall'utente. Se è stato creato un lavoro linea bianca, il lavoro viene trasferito alla finestra della mappa e lì visualizzato. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo *LWD* del manuale DigiGuide Falcon F5+.

#### Aggiunta di contrassegni utenze

Le utenze attraversate durante la perforazione pilota possono essere aggiunte dalla schermata del grafico.

- Nella schermata del grafico, cliccare su Modifica //.
- 2. Selezionare Tipo di utenza.
- 3. Inserire **distanza** superficiale, **profondità** ed eventuali **commenti**.
- 4. Cliccare su Salva.

Per modificare o eliminare un'utenza esistente nella schermata del grafico, cliccare sull'utenza prescelta per aprire la relativa finestra di dialogo.

Uti	lity
Utility Type	
Other	~
Surface Distance	
0.00 m	
Depth	
0.00 m	
Comment	
Text Position	
Тор	~
Cancel	Save

#### Aggiunta di note al grafico

Le note al grafico utilizzano forme e didascalie per indentificare caratteristiche, come strade o ruscelli. Le note vengono visualizzate nella

schermata del grafico e sulla stampa del profilo di perforazione.

- 1. Nella schermata del grafico, cliccare su **Modifica** 🖉.
- 2. Cliccare su Aggiungi nota.
- 3. Viene creato un rettangolo con linee tratteggiate. Cliccare sul rettangolo e trascinarlo nella posizione\_desiderata.
- 4. Usare le coordinate numeriche per sinistra/in alto/destra/in basso per impostare la dimensione finale della nota e cliccare su **Continua**.
- Selezionare la forma prescelta. Usare "Bacino" per contrassegnare fiumi o altri corpi idrici.



6. Cliccare su Salva.

#### Modifica dei dati dell'asta

Nella schermata dei dati è possibile modificare i dati delle aste, come profondità e inclinazione, o aggiungere dettagli su una singola asta.

- 1. Nella schermata dei dati, selezionare l'asta.
- 2. Cliccare la riga con i dati da modificare.
- Modificare i dati nei campi con il segno > verso destra. I dati modificati vengono visualizzati con l'icona Modifica 
  ; il numero dell'asta e i dati diventano viola.

			Sample DataLog	
	46.0%			
0	$\downarrow$	→0.00 m	004 H/W 100	
1	\$ -35.5%		Indianabas	
	\$1.50 m	⇒2.01 m	2	
	-43.0%		· ·	
4	↓1.95 m	→4.90 m	Type	
<u>.</u>	₹ -35.0%		Front Locate Point	
2	\$222m	→2.74 m		
	<		Pisch	
~	+	→10.59 m	-36.0%	
~	₹ -35.0%		Denth	
-	\$5.44m	⇒12.44m	7.30 m	
	-28.0%		N	
0	\$6.39 m	→16.23 m	Ternain Height	
7	€ -35.0%		0.00 m	
<u> </u>	\$7.30 m	→19.15 m	Industry Departs	
	-34.0%		Reserve Deport	
•	48.81 m	→ 22.82 m	-7.09 m	
0	₫ -32.0%		Position from Entry	
2	√9.81m	→24.82 m	19.15 m	
10	-30.0%			
10	\$10.74 m	→ 27 #3 m	Bare Length	
11	₹ -23.5%		20.42 m	
	dittation	-> 10.77 cm		

4. Cliccare su Salva.

## LWD per Windows - Schermata tipica



Vista mappa
Schermata del grafico

Comando assi grafico
Dati da iGPS

5. Trackball 6. Dati d'asta

## Schermata del grafico LWD



- 1. Terreno (linea verde)
- 2. Percorso di perforazione (linea blu)
- 3. Pressione massima del fluido (area

rossa)

4. Pressione media del fluido (area grigia)

5. Elevazione relativa

6. Profondità relativa

7. Profondità (5+6)

## Schermata dei dati LWD

#### Sample DataLog

o 1	≮ -46.0%		
	$\checkmark$	→0.00 m	BORE PATH INFO
1	≮ -26.5%		Rod Number
	√1.50 m	→2.00 m	7
2	≮ -40.0%		Туре
	√1.96 m	→4.90 m	Front Locate Point
3	≮ -38.0%		Pitch
	√3.23 m	⇒7.74 m	-36.0%
4 2	٢		Depth
	$ \psi $	→10.59 m	770 m
5	≮ -38.0%		7.5611
	√5.44 m	⇒13.44 m	Terrain Height
6	≮ -38.0%	4	0.60 m
	↓6.59 m	→16.29 m	Relative Depth
7	⊄ -36.0%		-7.10 m
	√7.70 m	→19.15 m	Position from Entry
8	≮ -34.0%		- 19.15 m
	√8.81 m	→22.03 m	Rera Length
9	≮ -32.0%		20.42 m 5
	√9.81 m	→24.93 m	20.45 111
10	≮ -30.0%	2 /	DATA POINT INFO
	↓10.82 m	→27.84 m	Commont
11	⊄ -23.5%		>
	↓11.60 m	→30.79 m	
12	⊄ -15.0%		Rod Length
	√11.93 m	⇒33.78 m	3.05 m

1. Solo inclinazione 2. Asta vuota 3. Dati modificati

#### 4. Tipo di rilevamento

5. Lunghezza perforazione

Per informazioni dettagliate, eseguire la scansione del codice QR per installare

l'app DCI DigiGuide o aprire il manuale LWD DigiGuide. In caso di domande contattare l'ufficio regionale DCI competente al numero +49.9391.810.6100 o il servizio clienti USA al numero +1.425.251.0559.



### Guardate i nostri video di training DigiTrak www.YouTube.com/DClKent

Il logo DCI, DataLog, Digital Control, DigiTrak, DigiTrak Falcon, F5 e iGPS sono marchi registrati negli USA, mentre DCI, LWD, DigiGuide e il logo Falcon sono marchi registrati "common law" negli USA di Digital Control Incorporated. Ulteriori registrazioni di marchi sono in corso.



Printed: 28/08/2024